



# 区民委員会陳情説明資料

令和8年4月14日

| 件名   | 頁 |
|--|---|
| 1 受理番号3 竹の塚、梅田両地域学習センターホール舞台へのスロープまたは昇降機設置を求める陳情 | 2 |

(地域のちから推進部)

| 件名            | <b>受理番号3</b><br><b>竹の塚、梅田両地域学習センターホール舞台へのスロープまたは昇降機設置を求める陳情</b>   |                         |         |        |     |                  |                |      |                         |                         |       |                    |                    |    |       |       |               |       |       |
|---------------|---|-------------------------|---------|--------|-----|------------------|----------------|------|-------------------------|-------------------------|-------|--------------------|--------------------|----|-------|-------|---------------|-------|-------|
| 所管部課名         | 地域のちから推進部生涯学習支援室生涯学習支援課   |                         |         |        |     |                  |                |      |                         |                         |       |                    |                    |    |       |       |               |       |       |
| 陳情の要旨         | 車いす利用者等の活動の機会を広げるため、竹の塚、梅田両地域学習センターホール舞台へのスロープまたは昇降機の設置を求める。  |                         |         |        |     |                  |                |      |                         |                         |       |                    |                    |    |       |       |               |       |       |
| 陳情者等          | 請願文書表のとおり   |                         |         |        |     |                  |                |      |                         |                         |       |                    |                    |    |       |       |               |       |       |
| 内容及び経過        | <p>竹の塚、梅田両地域学習センターホールのバリアフリー対応について確認したため、次のとおり報告する。</p> <p><b>1 両センターのホール施設の概要</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>竹の塚センター</th> <th>梅田センター</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>所在地</td> <td>竹の塚二丁目 25 番 17 号</td> <td>梅田七丁目 33 番 1 号</td> </tr> <tr> <td>竣工年月</td> <td>昭和 54 年 1 月<br/>(築 47 年)</td> <td>昭和 63 年 2 月<br/>(築 38 年)</td> </tr> <tr> <td>ホール面積</td> <td>431 m<sup>2</sup></td> <td>341 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>定員</td> <td>294 人</td> <td>306 人</td> </tr> <tr> <td>利用率<br/>R 6 実績</td> <td>56.4%</td> <td>76.5%</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>2 バリアフリーの対応状況</b></p> <p>(1) 竹の塚センターホールの現状</p> <p>ア 控室から舞台裏までの動線<br/>舞台手前に階段があるが、スロープの設置はない状況である。</p> <p>イ ホール入口から客席までの動線<br/>ホール入口からホワイエ、観客席前列、舞台脇までスロープが設置されており、車いすでの移動が可能である。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>▲控室から舞台裏までの段差</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>▲ホワイエのスロープ</p> </div> </div> |                         | 竹の塚センター | 梅田センター | 所在地 | 竹の塚二丁目 25 番 17 号 | 梅田七丁目 33 番 1 号 | 竣工年月 | 昭和 54 年 1 月<br>(築 47 年) | 昭和 63 年 2 月<br>(築 38 年) | ホール面積 | 431 m <sup>2</sup> | 341 m <sup>2</sup> | 定員 | 294 人 | 306 人 | 利用率<br>R 6 実績 | 56.4% | 76.5% |
|               | 竹の塚センター   | 梅田センター                  |         |        |     |                  |                |      |                         |                         |       |                    |                    |    |       |       |               |       |       |
| 所在地           | 竹の塚二丁目 25 番 17 号  | 梅田七丁目 33 番 1 号          |         |        |     |                  |                |      |                         |                         |       |                    |                    |    |       |       |               |       |       |
| 竣工年月          | 昭和 54 年 1 月<br>(築 47 年)   | 昭和 63 年 2 月<br>(築 38 年) |         |        |     |                  |                |      |                         |                         |       |                    |                    |    |       |       |               |       |       |
| ホール面積         | 431 m <sup>2</sup>  | 341 m <sup>2</sup>      |         |        |     |                  |                |      |                         |                         |       |                    |                    |    |       |       |               |       |       |
| 定員            | 294 人   | 306 人                   |         |        |     |                  |                |      |                         |                         |       |                    |                    |    |       |       |               |       |       |
| 利用率<br>R 6 実績 | 56.4%   | 76.5%                   |         |        |     |                  |                |      |                         |                         |       |                    |                    |    |       |       |               |       |       |

(2) 梅田センターホールの現状

ア 控室から舞台裏までの動線

舞台裏の通路や階段が非常に狭く、スロープは設置されていない。

イ ホール入口から客席までの動線

4階エレベーターから観客席まで段差はなく、車いすでの移動が可能であり、舞台前もスペースがある。



▲舞台裏の階段



▲エレベーターからホール入口

3 今後の対応

令和8年度中に、客席側への昇降機の設置が可能であるか現場調査を進め、障がい当事者の意見を伺った上で対応を決定する。

【参考】各センターのホールにかかる工事履歴

| センター名       | 年 度   | 工事内容          |
|-------------|-------|---------------|
| 竹の塚<br>センター | 平成24年 | ステージ床の塗装      |
|             | 平成25年 | 舞台照明・音響・機構の交換 |
| 梅 田<br>センター | 平成27年 | 舞台照明・音響・機構の交換 |
|             | 令和 3年 | 電動客席の部品交換     |